

Onderhoud inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren

15 april 2022

Doel

Veilig onderhoudswerkzaamheden of inspecties aan HS of MS installatie uitvoeren.

Aanwijzing en Opmacht

Domein 75

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} of WV_{10000} via minimaal een SO .

Voor deze werkzaamheden met twee personen is .

Je moet minimaal een VP_{10} zijn.

Als deze werkzaamheden worden door minimaal een VOP_{10} geholpen.

Als een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Dan moet een VP_{10} onderbreken bevoegd houden.

Domein 85

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} via minimaal een SO .

Voor deze werkzaamheden met twee personen is .

Je moet minimaal een VP_{10} zijn.

Als deze werkzaamheden worden door minimaal een VOP_{10} geholpen.

Als een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Dan moet een VP_{10} onderbreken bevoegd houden.

Maatregelen

Beveiligd systeem MSLE transformator met afgeschermd MS aansluiting.

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} via minimaal een SO . Voor deze werkzaamheden met twee personen is . Voor het verrichten van de toestand moet je minimaal een SO of WV_{10000} binnen het domein MS zijn. Als deze werkzaamheden worden door minimaal een VOP_{10} geholpen. Voor LE bevestigingshandelingen moet je de juiste LE aanwijzing hebben.

Een afgesloten systeem aan de individuele transformator of stroom afhaal.

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} , WV_{10000} of WV_{10} via minimaal een SO .

Je moet minimaal een VP_{10} , VP_{10} of WV_{10000} zijn.

Als een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Dan moet een VP_{10} of VP_{10} onderbreken bevoegd houden.