

## (Onder toezicht) een HS- of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

15 april 2022

### Doel

Volg een HS- of MS-kabel uit de grond (aten) verwijderen die geen onderdeel meer is van het HS of MS-net (onder toezicht).

### Aanwijzing en Opdracht

Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen zonder aanwijzing, is de inhoud van het toezicht vereist. In alle andere gevallen toepast de WV de toezicht het, en de mate van toezicht.

#### Stap 1

Zie bijlage de opdracht van een WV- of WV-~~...~~ via minimaal een DC.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een VCP-~~...~~ toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

#### Stap 2

Zie bijlage de opdracht van een WV- of een WV-~~...~~ via minimaal een DC.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een VCP-~~...~~ toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de (S) (S) kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VRI-omgeving extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting.

Maatregel: Gebruik PBM's. Gebruik van veiligheidsapparatuur. Zorg ervoor, dat de kabel zonder hindernissen en vrijbaar te volgen is tot een vrije eind.

Risico: Beschadiging bij door werkzaamheden, personeel of dieren, verkeer.

Maatregel: Scherm de veiligheid af en neem waarschuwingsplaten. Onderbreek het werk.