

Doel

Veilig een HS of MS kabel selecteren met selectieapparaat en veilig knippen met een veiligheidsapparaat.

Aanwijzing en Opdracht**Opdr. 13**

Je krijgt de opdracht van een Wfvo of Wfvo-voorzitter als een GO.

Voor deze werkzaamheden heb minimaal twee personen uit.

Je moet minimaal een ACPu samen met minimaal een VPu zijn.

Opdr. 15

Je krijgt de opdracht van een Wfvo via een GO.

Voor deze werkzaamheden heb minimaal twee personen uit.

Je moet minimaal een ACPu samen met minimaal een VPu.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de (S) (S)F kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VRI's brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door een vlamslag bij het knippen van een kabel die onder spanning staat.

Maatregel: Gebruik PBM's. Houd voldoende afstand.

Risico: Belastinging, letsel door werkzaamheden, personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Gebruik een werkplan. Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreid het werk.

Risico: Het veiligheidsapparaat knipt de kabel niet helemaal door of ontspint.

Maatregel: Raak het apparaat niet aan en hou je veiligheids afstand (ook uit de draad). De Wf bevestigt de veiligheidsplan.