

PE-leidingen en PE- en PVC-aansluitleidingen veilig knopen in bestaande HD- en LD-netten

Vanaf 11 april 2024

Opdracht en aanwijzing

HD-netten en aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een WY [1.1.1.1](#) of WY [1.1.1.2](#), die een werkplan, Bij werkzaamheden aan HD-netten heeft de WY voorbetrokken toezicht. Bij werkzaamheden aan HD-aansluitleidingen heeft de WY de mate van toezicht. Je moet een RFP [1.1.1.1](#) of RFP [1.1.1.2](#) aanvragen. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP geholpen.

LD-netten

Je krijgt de opdracht van een WY [1.1.1.1](#) of WY [1.1.1.2](#) of WY [1.1.1.3](#), die een werkplan, De WY heeft ook de mate van toezicht. Je moet een RFP [1.1.1.1](#) of RFP [1.1.1.2](#) of RFP [1.1.1.3](#) aanvragen. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP geholpen.

LD-aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een WY [1.1.1.1](#) of WY [1.1.1.2](#) of WY [1.1.1.3](#), die een werkplan of voorschrift. De WY heeft ook de mate van toezicht. Je moet een RFP [1.1.1.1](#) of RFP [1.1.1.2](#) of RFP [1.1.1.3](#) aanvragen. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VMO brengt extra risico's mee.

Risico	Aanwezigheid van mensen erin boven in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel	Schermbuizen werkplek af. Laat mensen erin boven de werkplek vallen. Plaats veiligheidsnetten. Houd open ruimtes en objecten vasthouden.
Risico	Ongecontroleerde afsluiting van gas.
Maatregel	Verifieer de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >1% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WY.
Risico	Oefelsteeds duftwegen.
Maatregel	Zorg dat je duftwegen kunt gebruiken.