

15 april 2024



Informatiekaart VOP Distributie

Je bent een Voldoend Onderricht Persoon. Je mag een WV, AVP, VP of VOP assisteren bij hun activiteiten en enkele specifieke werkzaamheden in het MS-deel van het domein Distributie zelfstandig uitvoeren, bijvoorbeeld controle en toezicht houden. Deze werkzaamheden mag je ook uitvoeren aan de afgaande MS-velden van een onderstation in het domein Transport.

Let op: Voor VOP-activiteiten aan accu's en secundaire LS-installaties in het domein Distributie heb je een aparte aanwijzing VOP LS-Transport nodig.

Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

VWI's

Stations

E-123: Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen, of verdeelkasten

Kabels

E-132: HS- en MS-kabels verleggen

E-133: Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net

E-134: (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarenszone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke MS.