



Informatiekaart VF Inhoud Distributie

In het aan Voldoende Persoon, je mag alle montage activiteiten uitvoeren in het MS-deel van het domein Distributie. Daarnaast mag je toezicht houden en een BV, AOP, VP of VOP aanboren bij hun activiteiten.

Deze activiteiten mag je ook uitvoeren aan de afgepaste MS-velden van een onderstation in het domein Transport.

Let op! Voor VP-activiteiten aan arm's, secundaire en tertiaire LS-installaties in het domein Distributie heb je een aparte aanpakking VP-LS-velden of VP-LS-Transport nodig.

Voor welke MS's kun je opdracht krijgen?

MS's

Stations

- E-121: Aanpakking/uitvoeren van veiligheidskeuze isolaties
- E-122: Onderhoudinspectie aan een HS of MS installatie uitvoeren
- E-123: Niet elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakelhuizen, of verdeelkasten

Wakels

- E-130: Werkzaamheden aan veiligheidskeuze HS/MS kabels uitvoeren
- E-132: HS- en MS-kabels verleggen
- E-133: Toezicht bij (nieuwe) werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS-net
- E-134: Onder toezicht van HS of MS-kabel die buiten gebruik is, of de grond verwijderen
- E-136: Sensoren op gelokaliseerde primaire stelen in MS-aanbrengen of vervangen

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder toezicht van of werkplan. Het is ook een de opdracht.
- Voor een LMPA of voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaar van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevaarzone en houd ook rekening met de veiligheidsstanden.
- Voor nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpverleners in als dit nodig is.