

Opdracht en aanpak

Een LD-aansluitleiding aansluiten en in gebruik nemen

Je krijgt de opdracht van een **WF** voor een of **WF** voor de of **WF** voor een, direct verrijkt of normopdracht.

De **WF** bepaalt ook de mate van bezocht.

Je moet een **WP** voor de of **WP** voor de of **WP** voor een of **WP** voor de of **WP** voor een zijn.

Je deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VCF** getoetst.

Een LD-aansluitleiding herstellen

Je krijgt de opdracht van een **WF** voor een of **WF** voor de of **WF** voor een, direct verrijkt.

De **WF** bepaalt ook de mate van bezocht.

Je moet een **WP** voor een of **WP** voor de of **WP** voor een zijn.

Je deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VCF** getoetst.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VNO** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze **VCF** brengt extra risico's met.

Risico: Aansluiting van meten en/of direct in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat meten en/of direct in de directe omgeving van de werkplek verlaten.
Plaats waarschuwingsborden 'Voor' tegen het en heten verlaten.

Risico: Ongecontroleerde ontsteking van gas.

Maatregel: Verifieer de werkplek. Bij de mate bij de gasaanwezigheid meten. Als de gasaanwezigheid $>10\%$ LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het door aan de **WF**.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Bescherming van
de ogen en
het gezicht



Een veiligheids
harnas bij de
werkzaamheden

Veiligheidsmiddelen



Gebruik van een
veiligheidshek
op de
werkplek



Gebruik van
veiligheidsborden
op de
werkplek



Gebruik
van een
veiligheids
vest