

Opdracht en wijziging

Je krijgt de opdracht van een **WV 10000** of **WV 100000**, die een wijziging of heropdracht.

De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet minimaal een **VOP** zijn.

Je moet ook instructies hebben gekregen voor het nemen van gasmonitors van een bedrijf dat heeft geïnstalleerd is.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VAG** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk van deze **WV** brengt extra risico's mee:

Risico: Ongecontroleerde afsluiting van 'gasleeg'.

Maatregel: Verifieer de veiligheid. Bij de hele tijd de gasaanwijzing maken. Als de gasaanwijzing **+10% LEL** is, verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het door aan de **WV**.

Risico: Brand vanaf opsluitingen

Maatregel: Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplek. Bij gebruik van mobiel telefoon gebruik moet de **ATEX** geïnstalleerd zijn. (Plaats veiligheidshelmen 'vast' open staat en roken verboden).

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Werkzaam in
dicht op de
werkplek



Werkzaam in
dicht op de
werkplek

Veiligheidsmiddelen



Gasdetectie
aanwezigheid
van gas
aanwezigheid



Brandstof
aanwezigheid
aanwezigheid