



#### Opdracht en scope

De volgende opdracht van een Wf 1.0000 of Wf 2.0000, via een maatregel:

Voor het uitvoeren van KB werkzaamheden (alle) gerelateerd heb je geen opdracht nodig.

Voor het uitvoeren van KB werkzaamheden (alle) gerelateerd heb je wel een opdracht nodig.

De Wf bepaalt ook de mate van toezicht.

De maat minimaal een TOF, zijn met specifieke KB-metingen.

#### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze Wf vereenvoudigt risico's met:

**Risico:** Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovernde delen in het uitbreide circuit van de getransmitteerde stroom of kortsluiting.

**Maatregel:** Gebruik isolerende gereedschappen, isolerende schoenen en handschoenen.

**Risico:** Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovernde ledingsdelen door hoogspanningsafleiding.

**Maatregel:** Gebruik isolerende gereedschappen, isolerende schoenen en handschoenen.

**Risico:** Intoxicatie van op vergiftigde plaatsen of door ingedreigd.

**Maatregel:** Gebruik handschoenen en werkkleding.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Werkkleding



Isolerende schoenen



Isolerende gereedschappen



Isolerende handschoenen



Werkzaamheden op een uitbreidingsleiding

#### Werkwijze

##### Voorbereiding

**Stap 1** Voor en tijdens de werkzaamheden moet ook een onderstaande voorwaarde worden voldaan:

- Controleer of er hoogspanningslijnen of spanlijnen op afstandspanning (HS, of Bevoegd) in de buurt zijn, die hoogspanningsafleiding kunnen veroorzaken.