

## Veilig meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gaserende leidingen

versie 12-04-2022

### Opdracht en aanwijzing

De krijgt de opdracht van een WV (over of WV (over en via een werkplan of taakopdracht). De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

De maat minimaal een VOP zijn.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VBO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze WV brengt extra risico's met.

**Risico:** Ongecontroleerde uitstroming van gas.

**Maatregel:** Verifieer de werkdruk, BOP de teke tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkdruk. Gaaf het door aan de WV.

**Risico:** Persoonlijk letsel door verbranding.

**Maatregel:** Gebruik PBM's.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril  
met zijwanden



Oorproppen



Veiligheidsvest



Als u werkzaam bent in een  
afgezonderde ruimte

#### Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsvest met  
veiligheidsriem



Beveiligde  
steunpunten  
aan werkdruk