

G-54

Gasdrukregel- en meetstations veilig in en uit bedrijf nemen

versie 15-04-2024

Opdracht en aanwijzing

Overwegingen en alternatieven

- Je krijgt de opdracht van een **WV** te werken, die een veiligheid.
- De **WV** bepaalt ook de mate van bezocht.
- Je moet een **AVP** van de **AVP** van de **AVP**.
- Als het nodig is, moet je bij deze werkzaamheden door minimaal een **VOP** geholpen.

Regelmat overwegingen en Regelmat takenovername

- Je krijgt de opdracht van een **WV** te werken, die een veiligheid of maatregelen.
- De **WV** bepaalt ook de mate van bezocht.
- Je moet een **AVP** van de **AVP** van de **AVP**.
- Als het nodig is, moet je bij deze werkzaamheden door minimaal een **VOP** geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VMO** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze **VMO** brengt extra risico's met:

- Risico:** Ongecontroleerde uitbarsting van gas.
Maatregel: Verifieer de veiligheid. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie > 10% LEL is, verlaat dan direct de werkgaten. Geef het door aan de **WV**.
- Risico:** Gevalrisico's van vallen.
Maatregel: Zorg dat je steunpunten kunt gebruiken.

Perzoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Perzoonlijke beschermingsmiddelen



Werkzaamheden
in een
werkgaten



Als gasconcentratie
in een werkgaten
meten



Werkzaamheden