



Informatiekaart WY G-LD netten

Je bent Werkingsparticiple bij en opdrachtgever voor alle activiteiten in deze tabel genoemd.
Je mag alle afstanden in L2-netten en aansluitingen tekenen.

Wat welke VW's kun je opdrachtgeven, met welke soort opdracht?

Daar is tevens mogelijk vooraf een opdracht vormde te maken, ook dan is de betreffende VW op in welke grootte met een opdracht-gaten. (R0 = normaal, R1 = brede opdracht, R2 = gespecialiseerde opdracht)

| WV's | Soort Opdracht |
|--|-------------------|
| Werkzaamheden in onderkaden | |
| G-06: Gevoelens + G21 veilig plaatsen, verwijderen of vervangen | R0 |
| G-07: Stroomvoorziening en meteropstellingen + G21 veilig beproeven op dekhout | R0 |
| G-08: Stroomvoorziening + G21 veilig uitbreiden | R0 |
| G-09: Gevoelens HD of + G21 L2 veilig plaatsen, verwijderen of vervangen | R0 |
| G-10: L2 meteropstellingen + G21 inhaal/verplaatsen veilig repareren en onderhouden | R0 |
| Werkzaamheden in aansluitingen | |
| G-11: Nieuw L2 aansluitingen en meteropstellingen veilig verwijderen en te gebruiken nemen | R0 |
| G-12: L2 aansluitingen veilig beproeven op dekhout en dekhout | R0 |
| G-13: L2 aansluitingen veilig uitbreiden | R0 |
| G-14: Veilig werken aan bestaande L2 aansluitingen en meteropstellingen, uitsluitend tekenen | R0 of R2 |
| G-15: Veilig werken aan gevoels en afsluipen onder druk in L2-netten (met goedkeuring) | R0 of R2 |
| G-17: Veilig werken aan gevoels en afsluipen onder druk in L2-netten (zonder goedkeuring) | R0 |
| Werkzaamheden in netten | |
| G-01: L2 bedrading veilig in en af bedrijf nemen voor buiten bedrijf stellen | R0 of R2 |
| G-02: HD- en L2 bedrading en HD-aansluitingen veilig beproeven op dekhout | R0 |
| G-03: HD- en L2 bedrading en HD-aansluitingen veilig beproeven op dekhout | R0 |
| G-04: Gevoelens in L2 bedrading veilig plaatsen en vervangen | R0 |
| G-07: PE bedrading en PE- en PNC-aansluitingen veilig plaatsen in HD- en L2-netten | R0, R1, R2 |
| G-08: Reparaties veilig beproeven op PE in bestaande HD- en L2-netten | R0 of R2 |
| G-09: Reparaties veilig beproeven op steel in bestaande HD- en L2 bedrading | R0 |

Zie verder op pagina 2