



Informatiekaart WY G-distributie

De kaart Werkzaamheidsvoorwaarden en opdrachtgevers voor alle activiteiten in de gebiedsruimte (netten en stations). De kaart alle activiteiten in HD- en LD-netten en aansluitingen bestaande en te bouwen in gemeentecoördinaten (meten).

Wat welke WY's kan je opdrachtgevers met welke soort opdracht?

Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten naast in de tabel, staat dan in de betreffende WY op in welke graden welk soort opdracht geldt. (R0 = normaalwerk, D0 = derde opdracht, G0 = projectgebonden opdracht)

WY's	Soort Opdracht?
Werkzaamheden in netwerken	
G-06: Geometers + G01 veilig plaatsen, verwijderen of vervangen	R0
G-07: Binnensluitende en metersopstellingen in G01 veilig herenemen op afstand	R0
G-08: Binnensluitende + G01 veilig uitvoeren	R0
G-09: Geometers HD of + G01 LD veilig plaatsen, verwijderen of vervangen	R0
G-10: LD meteropstellingen in G01 inhaal/terugkomen veilig herenemen en onderhouden	R0
Werkzaamheden in aansluitingen	
G-11: Nieuwe LD-aansluitingen en metersopstellingen veilig aansluiten en in gebruik nemen	R0
G-12: LD-aansluitingen veilig herenemen op afstand en afstand	R0
G-13: LD-aansluitingen veilig uitvoeren	R0
G-14: Veilig werken aan bestaande LD-aansluitingen en metersopstellingen, inhaal/terugkomen	R0 of D0
G-15: HD-aansluitingen veilig aanleggen en in gebruik nemen	R0
G-16: Veilig werken aan gevels en afsluipputten onder druk in LD-netten (met grondtoetsing)	R0 of R0
G-17: Veilig werken aan gevels en afsluipputten onder druk in LD-netten (zonder grondtoetsing)	R0
Werkzaamheden in netten	
G-20: LD-leidingen veilig in en of bestijgen nemen enkel buiten bestijgen stellen	R0 of D0
G-21: HD-leidingen veilig in en of bestijgen nemen enkel buiten bestijgen stellen	G0
G-22: HD- en LD-leidingen en HD-aansluitingen veilig herenemen op afstand	G0
G-23: HD- en LD-leidingen en HD-aansluitingen veilig herenemen op afstand	R0
G-24: Gevels in LD-leidingen veilig plaatsen en vervangen	G0
G-25: HD-leidingen veilig plaatsen	G0
G-27: HD-leidingen en PE- en PVC-aansluitingen veilig herenemen in HD- en LD-netten	R0, D0, G0
G-28: Hulpstukken veilig herenemen op PE in bestaande HD- en LD-netten	R0 of D0
G-29: Hulpstukken veilig herenemen op steel in bestaande HD- en LD-leidingen	G0

Lees verder op pagina 2