

E-134-234

(Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

21 april 2025

Doel

Veilig een HS- of MS-kabel uit de grond (aten) verwijderen die geen onderdeel meer is van het HS of MS net (zonder toezicht).

Aanwijzing en Opdracht

Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen zonder aanwijzing, is de inschrijving van het toezicht verplicht. In alle andere gevallen bepaalt de WVI de noodzaak tot, en de mate van toezicht.

Situatie HS

De lengte de opdracht van een WV_{HS} of $WV_{HS+MS+MS_{opg}}$ is minimaal een G2.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een VOP_{HS} toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

Situatie MS

De lengte de opdracht van een WV_{MS} of een $WV_{MS+MS_{opg}}$ is minimaal een G2.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een VOP_{MS} toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.