

E-138-238

Tensoren op geïsoleerde primaire delen aanbrengen of verwijderen

11 april 2020

Dood

Het veilig aanbrengen of verwijderen van dronkarmen of tensoren op het aanbrengingsvlak deel van een isolatieconstructie.

Aanwijzing en Opdracht

Scenario 13

Je krijgt de opdracht van een WP_{10} of $WP_{10+10000}$ via minimaal een B2.

Je moet een WP_{10} , WP_{10} of $WP_{10+10000}$ zijn.

Om een medewerker zonder aanwijzing (werk) mag dit werk doen. Dan moet een WP_{10} , WP_{10} of $WP_{10+10000}$ onderbreken toezicht houden.

Scenario 14

Je krijgt de opdracht van een WP_{10} via minimaal een B2.

Je moet minimaal een WP_{10} zijn.

Om een medewerker zonder aanwijzing (werk) mag dit werk doen. Dan moet een WP_{10} onderbreken toezicht houden.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de B2-B4 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.