

Doel

Een voldoende afgeschermde LS-groep veilig plaatsen/verwijderen op een voldoende afgeschermde LS-rek dat onder spanning staat.



Let op!

In mag de LS-groep **NIEUW** onder spanning plaatsen/verwijderen als het is te rek of de LS-groep niet voldoende is afgeschermd. Werk het spanningsrek volgens E-22-OP-0205.

Aanwijzing en tips/waarschuwing

Inhoud de opdracht is niet een NEN-EN-50121-10 minimum van 200 kV en niet een NEN-EN-50121-10.

Noten van maatregelen

In hoofdstuk 5.2 van de NEN-EN-50121-10 kan je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze NEN brengt extra risico's mee.

Risico Persoonlijk letsel door verandering van spanningsniveau (stroom, aard- of kortsluiting)
Maatregel Gebruik PPM's, schakel spanningsniveau (stroom af)

Risico Botsing/val, slip, door onvoorzichtigheidsfout, overname of storing
Maatregel Gebruik een veiligheidsscherm, schakel de veiligheid af, onderbreuk het werk

Verwachte bevoegdheidsniveaus en veiligheidsniveaus

Verwachte bevoegdheidsniveaus



Hogedruk
Onderhoud



Hogedruk
Onderhoud



Hogedruk
Onderhoud



Hogedruk
Onderhoud



Hogedruk
Onderhoud



Hogedruk
Onderhoud

Veiligheidsniveaus



Hogedruk
Onderhoud



Hogedruk
Onderhoud



Hogedruk
Onderhoud