

Opdracht en aanwijzing

HD-leidingen en HD-aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een WV WV 1000 of WV WV 1000 of WV WV 1000, die een werkplan

De WV bepaalt ook de mate van toezicht

Je moet een NIP NIP 1000 of NIP NIP 1000 of NIP NIP 1000 zijn.

LD-leidingen

Je krijgt de opdracht van een WV WV 1000 of WV WV 1000 of WV WV 1000, die een werkplan

De WV bepaalt ook de mate van toezicht

Je moet een NIP NIP 1000 of NIP NIP 1000 of NIP NIP 1000 zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VAO brengt extra risico's met

Risico: Aanwezigheid van mensen rondom de lijn in de directe omgeving van de werkplek

Maatregel: Schermen de werkplek af / laat mensen rondom de lijn de werkplek verlaten.

Risico: Te optimaal benutten van de leiding

Maatregel: Openik de maximale draadlengte energie in de leiding

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



oogbescherming



veiligheidschoenen
met een staalvoet
bescherming