

PE-leidingen en PVC-leidingen veilig knippen in bestaande HD- en LD-netten

versie 15-04-2026

Opdracht en aanwijzing

HD-netten en aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een **WV** van een WVP of **WV** van een WVP om een werkplan

Bij werkzaamheden aan HD-netten heeft de WV prioriteit boven de WVP.

Bij werkzaamheden aan HD-aansluitleidingen bepaalt de WV de mate van toezicht.

Je moet een **WVP** van een WVP of **WVP** van een WVP zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP geholpen.

LD-netten

Je krijgt de opdracht van een **WV** van een WVP of **WV** van een WVP of **WV** van een WVP om een werkplan

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een **WVP** van een WVP of **WVP** van een WVP of **WVP** van een WVP zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP geholpen.

LD-aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een **WV** van een WVP of **WV** van een WVP of **WV** van een WVP om een werkplan of aanpakplan

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een **WVP** van een WVP of **WVP** van een WVP of **WVP** van een WVP zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VSA kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VSA brengt extra risico's met

Risico	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel	Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten. Plaats verhoorborden 'Voor span-delen en reken verlaten'
Risico	Ongecontroleerde ontlasting van gas
Maatregel	Verlucht de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het door aan de WV.
Risico	Geïsoleerde stutdringen
Maatregel	Zorg dat je stutdringen kunt gebruiken.