

## Grondsluifers en appendages in HD- en LD-netten veilig controleren

versie 15-04-2025

---

### Opdracht en aanwijzing

#### HD-netten

Je krijgt de opdracht van een **WV** of een WVV of een WVV om een werkplan of taakopdracht. De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht. Je moet minimaal een **VOP** zijn.

#### LD-netten

Je krijgt de opdracht van een **WV** of een WVV of een WVV om een werkplan of taakopdracht. De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht. Je moet minimaal een **VOP** zijn.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VMO** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze **VW** brengt extra risico's met.

Risico	Ongecontroleerde gasdrukking
Maatregel	Verifieer de werkdruk. Bij de hele tijd de gascontrole meten. Als de gascontrole $>10\%$ ( $1,5$ ), is verlaten dan direct de werkdruk. Geef het door aan de <b>WV</b> .
Risico	Infectiegevaar op onhygiënische plaatsen of door ingedropte
Maatregel	Gebruik handschoenen en verkleiding

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Ademhalings-  
beschermings-  
middel



Oogbescherming



Bij werkzaamheden  
hoog in de  
atmosfeer harnas

#### Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen  
voor de voeten en de  
spijten



Hoofdbescherming