

Gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten

versie 15-04-2020

Opdracht en samenvatting

Je krijgt de opdracht van een WV Werkvoorziening, via een werkplan of werkopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een WOP Werkopdracht of WOP Werkplan zijn. Als dat nodig is, wordt je bij deze werkzaamheden door minimaal een VOP Verantwoordelijke Officier geholpen.

Indien er tijdens een functionele inspectie gebreken aan de installatie worden geconstateerd kan hiervoor contact worden opgenomen met de WV. Deze kan met een mondelinge opdracht (MO) de verantwoordelijke personen (persoon of dienst verantwoord voor de functionele inspectie in opdracht geven onder de volgende voorwaarden:

- Alleen tussen de dienst en verantwoordelijke van de opdracht (v.o. met toestemming onder de voorwaarde dat deze afsluit)
- De werkzaamheden worden in één afsluiting uitgevoerd. De effectiviteit van de werking is de verantwoordelijke verantwoordelijk voor het vast.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kan je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het gaat in deze VAO omringt extra risico's mee:

Risico: Ongecontroleerde uitstraling van gas

Maatregel: Verifieer de veiligheid. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% (L), is verlaten het direct de veiligheid. Geef het door aan de WV

Risico: Onbekende luchtwegen

Maatregel: Zorg dat je luchtwegen kunt gebruiken.

Risico: Aanwezigheid van veiligheidsmaat

Maatregel: Gebruik extra PBM's volgens VAO G-47