

## **Doel**

Veilig aanpassen van veiliggestelde installaties of uitwisseling van veiliggestelde primaire componenten (zoaandoor de afsluitendomsdoelen) afsluiten.

## **Aanwijzing en Opdracht**

### **Opdracht 10**

Je krijgt de opdracht van een  $WF_{10}$  of  $WF_{10,10,10}$  via een GO.

Voor deze werkzaamheden moet twee personen uit.

Je moet minimaal een  $VP_{10}$  zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een  $VOP_{10}$  geholpen.

Dit een medewerker zonder aanwijzing mag dit werk doen. Dan moet minimaal een  $VP_{10}$  onderbreken toezicht houden.

### **Opdracht 10**

Je krijgt de opdracht van een  $WF_{10}$  via een GO.

Voor deze werkzaamheden moet twee personen uit.

Je moet minimaal een  $VP_{10}$  zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een  $VOP_{10}$  geholpen.

Dit een medewerker zonder aanwijzing mag dit werk doen. Dan moet minimaal een  $VP_{10}$  onderbreken toezicht houden.

## **Risico's en maatregelen**

In hoofdstuk 4.8 van de B11-B15 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VOP brengt extra risico's met.

**Risico** Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsoverende delen, elektrische ontlading, kort-sluiting.

**Maatregel** Gebruik PPM's. Scherm spanningsoverende delen af. Houd voltuursde afstand.

**Risico** Beïnvloeding bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer.

**Maatregel** Gebruik een werkplan. Scherm de werkplek af en neem de nodige veiligheidsmaatregelen. Onderbreuk het werk.