

## E-134-234

# (Onder toezicht) een HS- of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

15 april 2020

### Doel

Volg een HS- of MS-kabel uit de grond (alen) verwijderen die geen onderdeel meer is van het HS of MS-net (onder toezicht).

### Aanwijzing en Opdracht

Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen zonder aanwijzing, is de invulling van het toezicht vereist. In alle andere gevallen toepast de NV de toezicht het, en de mate van toezicht.

#### Combinatie

In het geval opdracht van een  $WV_{10}$  of  $WV_{10, \dots, 1000000}$  via minimaal een DC.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een  $VOP_{10}$  toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

#### Combinatie

In het geval opdracht van een  $WV_{10}$  of een  $WV_{10, \dots, 1000000}$  via minimaal een DC.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een  $VOP_{10}$  toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de DCI DMS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VRI-voorschrift extra risico's met:

Risico: Personeel komt door aanraking van spanningen schade aan, vast- of verlamming.

Maatregel: Gebruik PPM's. Gebruik van veiligheidsapparatuur. Zorg ervoor dat de kabel zonder hindernissen en voldoende te volgen is tot een uitgang.

Risico: Beschadiging bij door werkzaamheden personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Scherm de veiligheid af en neem verkeersmaatregelen. Onderbrek het werk.