

Versie 15 april 2018 (geen wijzigingen t.o.v. versie 15 april 2017)
behorend bij de BEI-BLS



Informatiekaart VOP LS-assistent

Je bent een Voldoende Onderricht Persoon. Je mag alleen assisteren en enkele specifieke werkzaamheden zelfstandig uitvoeren, bijvoorbeeld controle en toezicht. Ook mag je in LS-aansluitkasten Beperkte BedieningsHandelingen (BBH) uitvoeren.

Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

VWI's

Algemeen

E-04: Een LS-netdeel in en uit bedrijf nemen en veilig stellen

Meting en beproeving

E-12: Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen

Werkzaamheden in stations en verdeelkasten:

E-27: Niet-elektronische werkzaamheden uitvoeren in stations en verdeelkasten

Werkzaamheden in distributienetten

E-46: Een LS-kabel verleggen

E-47: (Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

E-48: Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarezone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.