

BEI BHS
15 april 2016



Informatiekaart WV MS-netmontage



Je bent WerkVerantwoordelijke en opdrachtgever voor een aantal montage-activiteiten in het MS-deel van het domein Distributie en voor het uitvoeren van de bijbehorende civiele veiligheidsmaatregelen. Je mag in dit domein alle civiele veiligheidsmaatregelen treffen en opheffen, en de elektrotechnische veiligheidsmaatregelen beoordelen (niet treffen en opheffen). Daarnaast mag je toezicht houden en voer je metingen, selecties, beproevingen en inspecties uit waarbij geen sprake is van (de)montage.

Let op: Voor activiteiten aan accu's, secundaire en tertiaire LS-installaties in het domein Distributie heb je een aparte aanwijzing WV LS Distributie of WV LS-LNB/Transport nodig.

**Voor welke VWI's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?
(RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht)**

VWI's	Soort opdracht
Kabels	
E-130: Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren	DO
E-132: HS- en MS-kabels verleggen	DO
E-133: Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net	RO
E-134: (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen	DO

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Als WerkVerantwoordelijke mag je werkzaamheden (geen montage of demontage) zonder opdracht uitvoeren.
- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen te treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke civiele veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een LMRA uit voor je de werkzaamheden laat starten. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens het werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Laat daarom nooit in de gevarenzone werken en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Laat nooit werkzaamheden uitvoeren die je niet veilig vindt. De eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je WerkVerantwoordelijke MS en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je WerkVerantwoordelijke MS.