

VWI 10 **Plaatsing, het uit en in bedrijf nemen, en demontage van een afleverset, inclusief warmtemeter**

1. Doel

Het veilig plaatsen, het veilig uit en in bedrijf nemen, en het veilig demonteren van een afleverset (S₁ + T3-wfM), inclusief de warmtemeter.

Voor het veilig verwijderen en/of plaatsen van meters in MFI systemen bij een (S₁ + T3-wfM/afleverset), de veiligheidsvoorschriften VWI 11 (het verwijderen en/of plaatsen van meters).

2. Toepassingsgebied

6 MFI warmteverleidingssystemen, te weten deze de warmteleidingen.

3. Aanwijzingen en opdrachtoverbrekking

