



### Informatiekaart VOP Transport

Je bent een Verkoper Onderwijs Persoon. Je mag alleen assisteren en enkele specifieke werkzaamheden in het domein H0/H0 Transport zelfstandig uitvoeren. Bijvoorbeeld controleren en toezicht houden. In je aanwijzing zijn je bevoegdheden beschreven.

Let op! Voor VOP-werkzaamheden aan assets en secundaire LB installaties in het domein Distributie heb je een aparte aanwijzing VOP LB Transport nodig.

Voor welke OMT's kun je oprecht krijgen?

#### WV's

#### Kabels

E-220 H0- en H0-kabels vervangen

E-220 Toezicht bij enkele werkzaamheden in de grond in de buurt van een H0 of H0-net

E-224 (Onder toezicht van H0 of H0-kabel de kabel gebruikt is, of de grond verwijderen

#### Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder toezicht van de werkgever. Het is niet aan de opdracht.
- Voor een LARVA al voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig de omstandigheden constant zijn.
- Houd rekening met de gevaar van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevaarzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voor meet werkzaamheden al die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schreef direct hulpverleners in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkovernamecontrole en je werkgever. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twifel altijd contact op met je werkovernamecontrole.