

VIAG

Versie 15 april 2016



Informatiekaart VP G-LD

Je bent een Vakbekwaam Persoon. Je mag alle werkzaamheden in de LD-gasaansluitingen uitvoeren (aansluitleidingen en G-meterkast, inclusief sanering) en werkzaamheden in gasloze netten. Ook mag je Beperkte BedieningsHandelingen (BBH) uitvoeren.

Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

VWI's

Werkzaamheden in meterkasten

- G-06: Gasmeters \leq G25 plaatsen, verwisselen of verwijderen
- G-07: Binneninstallaties en meteropstellingen \leq G25 beproeven op dichtheid
- G-08: Binneninstallaties \leq G25 ontlichten
- G-09: Gasmeters HD of $>$ G25 LD plaatsen, verwisselen of verwijderen
- G-10: LD-meteropstellingen \leq G25 inclusief hoofdkranen repareren en onderhouden

Werkzaamheden in aansluitingen

- G-11: Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen aansluiten en in gebruik nemen
- G-12: LD-aansluitleidingen beproeven op sterkte en dichtheid
- G-13: LD-aansluitleidingen ontlichten
- G-14: Werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen
- G-16: Werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming)
- G-17: Werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)

Werkzaamheden in netten

- G-27: PE-leidingen en aansluitleidingen knevelen in HD- en LD-netten

Bijkomende werkzaamheden in netten

- G-31: Bekleding van HD- en LD-leidingen controleren
- G-35: Bovengronds gaslek zoeken
- G-36: De omgeving veiligstellen van en het lokaliseren van gaslekken
- G-37: Lekken repareren in HD- en LD-leidingen
- G-41: Gasmonsters nemen in HD- en LD-netten
- G-42: Grondafsluiters bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen
- G-43: Grondafsluiters en appendages controleren in HD- en LD-netten
- G-45: KB-metingen uitvoeren
- G-46: Meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen

Werkzaamheden in stations en gastechnische bedrijfsruimten

- G-50: Niet-gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
- G-51: Functionele inspecties uitvoeren aan gastechnische installaties en meteropstellingen $>$ G25
- G-53: Werkzaamheden aan EVHI's uitvoeren

Lees verder op pagina 2.

VP G-LD (vervolg)

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van aardgas, zoals verstikking, verbranding en explosie. Werk daarom nooit in de gevarezone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden uit de warmtetabel.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.