

E-12

Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen

versie 11-04-2019 befoord (vg de B01-BL3)

Doel

Kabelzoek-apparatuur veilig plaatsen of verwijderen, voor kabelroute (zie W01-E-11)

Toepassingsgebied

Deze W01 geldt voor activiteiten die voort of door de Reclabeheerder worden uitgevoerd, tenzij de NV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht

Zie bijlg. de opdracht van een WPL-aanvraag of WPL-aanvraag of WPL-aanvraag als minimum van RG.

Uitvoering met aansluiten van kabelzoekapparatuur op de kabel

Zie meet van WPL-aanvraag of WPL-aanvraag of WPL-aanvraag (P).

Uitvoering zonder aansluiten van kabelzoekapparatuur op de kabel (Inductieve aansluiting of stroomtang)

Zie meet van WPL-aanvraag of WPL-aanvraag of WPL-aanvraag of WPL-aanvraag of WPL-aanvraag of WPL-aanvraag (P).

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de B01-BL3 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze W01 brengt extra risico's met.

Risico: Persoonlijke letsel door aanraking van spanninggevoelige delen, aard of kortsluiting
Maatregel: Gebruik PWB's. Scherm spanninggevoelige delen af.

Risico: Belastinging bijv. door werkzaamheden, personen of dozen, verkeer
Maatregel: Gebruik een veiligheid. Scherm de werkbak af en neem verkeersmaatregelen. Zie hoofdstuk het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoog zichtbaar veiligheidsvest



Persoonlijke beschermingsbril



Veiligheids schoenen



Veiligheids handschoenen



Veiligheids ladder



Veiligheids helm