

E-25

Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren

versie 11-04-2019 (behoort bij de B23-BL3)

Doel

Wegvoeren directe kWh-meting op of bij een LS-rek plaatsen, vervangen of verwijderen.
Wegvoeren indirecte kWh-meting op of met een LS-rek of bij een aansluiting plaatsen, vervangen of verwijderen.



Let op!

Mit een kWh-meting/behouder van een kWh-meter, TV-ontvanger, datarecorder, etc. etc. etc.
Gebruik VMI E-01 voor directe kWh-meters bij een aansluiting.

Toepassingsgebied

Deze VMI geldt voor activiteiten die voort vloeien uit de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de TV anders heeft bepaald.

Aansluiting en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een VPI₁ of VPI₂ via Netbeheer van RG.
Je moet een VPI₁ of VPI₂ afhalen directe kWh-metingen of VPI₁ of VPI₂ of VPI₁ of VPI₂ afhalen.



Let op!

Als bijvoorbeeld een extern Medewerker niet voldoende toegang heeft tot de elektrische besturingsunit, verzoek de Netbeheerder toegang en heeft toegang tot een VPI₁ of VPI₂ of VPI₁ of VPI₂.

Wettelijke en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de B23-BL3 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VMI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aansluiting van spanningsvrije delen, aard- of kortsluiting.
Maatregel: Gebruik VMI's. Scherm spanningsvrije delen af.

Risico: Beschadiging bij het aansluiten/afhalen, personen of dieren, schade.
Maatregel: Gebruik een veiligheidsscherm dat voorkomt af en aan raken van draadjes.
Onderzoek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Veiligheidsvest



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous