

## Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren

versie 21-04-2020 (revisie bij de E01-01)

### Waar

Volg een directe kWh-meting op of bij een LS-rek plaatsen, verwijderen of vervangen.

Volg een indirecte kWh-meting op of met bij een LS-rek of bij een aansluiting plaatsen, verwijderen of vervangen.



#### Let op!

Bij een kWh-meting (bezoeken aan een kWh-meter, bij aanwijzing, aanpakken, veld etc.) gebruik VSD 1-03 voor directe kWh-meters bij een aansluiting.

### Aanwijzing en Opdracht

De knip of de opdracht voor een kWh-meter of kWh-meter de installatie van de

is meer een kWh-meter (afhankelijk directe kWh-meting) of kWh-meter of kWh-meter of kWh-meter etc.



#### Let op!

Als (aanpakken) van een nieuw (bezoeken) van voldoende toegang heeft tot de distributie best (bezoeken) van de Netbeheerder toegang en heeft toegang door een kWh-meter of kWh-meter of kWh-meter etc.

### Waar't en maatregelen

In hoofdstuk 4.2 van de E01-01 kan je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VSD brengt extra risico's met:

**Risico:** Persoonlijk letsel door aansluiting van spanningsarme stelen, aard- of kortsluiting

**Maatregel:** Gebruik VSD's, schakel spanningsarme stelen af

**Risico:** Aansluiting bij de aansluitingsmogelijkheden plaatsen of demonteren

**Maatregel:** Gebruik een werkplan, schakel de aansluiting af, gebruik VSD's het werk.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril  
veiligheidsbril



Veiligheids  
helm



Veiligheids  
riem



Veiligheids  
handschoenen



Veiligheids  
schoenen



Veiligheids  
vest



Veiligheids  
pet