

Niet-grotechnische en andere werkzaamheden veilig uitvoeren in grotechnische bedrijfsruimten

versie 13-06-2015

Opdracht en aanwijzing

Personen met een geldige VAO-aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een NV (www.nv.nl), via een werkplan of voornemenplan.

Voor het uitvoeren van niet-grotechnische werkzaamheden buiten de garandeerde led je geen opdracht nodig.

Voor het uitvoeren van niet-grotechnische werkzaamheden binnen de garandeerde led je wel een opdracht nodig.

De NV bepaalt de mate van toezicht.

Je houdt minimaal een VOP, zijn een zelfstandig niet-grotechnische werkzaamheden af te voeren.

In bijlage 2 van de VAO zijn deze werkzaamheden benoemd.

Personen zonder een geldige VAO-aanwijzing

De NV bepaalt hoe de opdrachten worden verdeeld.

Je krijgt de opdracht van een NV (www.nv.nl).

Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VAO-aanwijzing buiten de garandeerde, maar wel binnen de beheerde, houdt minimaal een VOP regelmatig toezicht.

Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VAO-aanwijzing binnen de garandeerde houdt minimaal een VOP continu toezicht.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VAO brengt extra risico's met:

Risico:	Ongewoon hoge afsluiting van gas.
Maatregel:	Verifieer de werkdruk. Bij de hele led je de gascumulatie meten. Als de gascumulatie >10% LEL is, schied het gebied de werkdruk. Geef het gebied aan de NV.
Risico:	Staking van stroomwegen.
Maatregel:	Zorg dat je stroomwegen kunt gebruiken.