

**Doel**

Volgt bestellingshandelingen uitvoeren op plaatsen waar schakelfoutbeveiliging ontbreekt, of buiten de schakelfoutbeveiliging om.

Bestellen buiten de schakelfoutbeveiliging kan in uitzonderlijke gevallen nodig zijn.

Voorkosten zijn:

- Noodbeveiliging (licht, hydraulisch)
- Handbeveiliging (slepen)
- Bij breedte overbruggen van de elektrische verdeling (bij lokale beveiliging)

**Aanwijzing en Opdracht**
**Opzet TS**

Zie bijlage de opdracht van een BS vs een OS.

Het bestelplan in het OS beschrijft de bestellingshandelingen die buiten de schakelfoutbeveiliging om moeten worden uitgevoerd.

In startsituaties moet de WV het bestelplan mondeling afstemmen met de BS en de DV.

Bij uitvoering moet voor beide situaties de WV in staat zijn te wijzen.

Voor deze bestellingshandelingen moet minimaal twee personen zijn.

Zie met een RVP<sub>1</sub> of RVP<sub>2</sub>...<sub>10</sub> zijn en samenwerken met minimaal een VP<sub>1</sub>.

**Risico's en Maatregelen**

In hoofdstuk 4.8 van de BS (BS) kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze WVI brengt extra risico's met:

**Risico:** Persoonlijk leed door onder spanning staande delen, elektrische ontleding, aard- en kortsluiting

**Maatregel:** Gebruik PBM's. Houid voldoende afstand

**Risico:** Verkeerde component bedienen

**Maatregel:** Pas het vier ogen principe toe, volg het bestelplan, overleg regelmatig met de DV

**Risico:** Belastinging, bij door werkmensdichtheden, personen of dieren, verkeer

**Maatregel:** Ondersluit het werk. Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen.