

Codering		groen	geel	oranje	rood
Asbeststatus?	Er heeft nog geen officiële inventarisatie plaatsgevonden.	Geen asbest aangetroffen.	Asbest vastgesteld in een inventarisatie.	Asbest aanwezig, echter geen gevaar voor inademen asbestvezels.	Asbest aanwezig, gevaar voor inademen vezels.
Wat mag en moet ik doen?	Voer je LMRA uit. Je mag alleen beperkte werkzaam uitvoeren als je geen asbestrisico vaststelt. Overleg met je <u>WV-er</u> /asbestdeskundige wat je wel en niet mag doen indien je beschadigde asbestverdachte materialen aantreft (losse stukken, scheuren etc.) die een risico kunnen vormen bij betreding.	Voor wat betreft asbest geen beperkingen.	Controleer of de staat van het asbest overeenkomt met hetgeen geïnventariseerd. Je mag naar binnen en alle <u>werkzaamheden</u> uitvoeren. Je mag (vastgestelde) risicoklasse 1 materialen verwijderen volgens de betreffende werkinstructie.	Controleer of de staat van het asbest overeenkomt met hetgeen geïnventariseerd is. Je mag naar binnen en " <u>beperkte</u> werkzaamheden" uitvoeren. Je mag "Overige werkzaamheden" alleen uitvoeren in overleg met de asbestdeskundige Je mag (vastgestelde) risicoklasse 1 materialen verwijderen volgens de betreffende werkinstructie.	Controleer of de staat van het asbest overeenkomt met hetgeen geïnventariseerd is. Je mag alléén naar binnen om de storing op te lossen
Wat mag ik niet doen?	Asbestverdachte materialen <u>be-</u> of verwerken.	-	Asbest verdachte materialen <u>be-</u> of verwerken.	Asbest verdachte materialen <u>be-</u> of verwerken. Vegen en stofzuigen.	Asbest verdachte materialen <u>be-</u> of verwerken. Vegen en stofzuigen.
Welke asbest gerelateerde PBM moet ik, naast de standaard voorgeschreven PBM gebruiken?	Afhankelijk van de situatie die je hebt ingeschat en je overleg met de <u>WV-er</u> .	Geen.	Geen.	Asbest gerelateerde PBM noodzakelijk bij betreding: - Wegwerp overall vlam vertragend type 5/6 - Wegwerp overschoenen of afwasbare veiligheidslaarzen.	Asbest gerelateerde PBM noodzakelijk bij betreding: - <u>Halfgelaatsmasker</u> met P3 filter - Wegwerp overall vlam vertragend type 5/6 - Nitril handschoenen - Wegwerp overschoenen of afwasbare veiligheidslaarzen.
Hoe verlaat ik de ruimte?				Na afloop van de werkzaamheden alle in de ruimte gebruikte middelen met een vochtige doek afnemen. Uitvoeren beperkte <u>decontaminatie</u> bij verlaten ruimte.	Na afloop van de werkzaamheden alle in de ruimte gebruikte middelen met een vochtige doek afnemen. Uitvoeren (beperkte) <u>decontaminatie</u> bij verlaten ruimte.