

Bijlage 1: betredingsmatrix

Codering		groen	geel	oranje	rood
Asbeststatus?	Er heeft nog geen officiële inventarisatie plaatsgevonden.	Geen asbest aangetroffen.	Asbest vastgesteld in een inventarisatie.	Asbest aanwezig, echter geen gevaar voor inademen asbestvezels.	Asbest aanwezig, gevaar voor inademen vezels.
Wat mag en moet ik doen?	Voer je LMRA uit. Je mag alleen beperkte werkzaam uitvoeren als je geen asbestrisico vaststelt. Overleg met je WV-er/asbestdeskundige wat je wel en niet mag doen indien je beschadigde asbestverdachte materialen aantreft (losse stukken, scheuren etc.) die een risico kunnen vormen bij betreding.	Voor wat betreft asbest geen beperkingen.	Controleer of de staat van het asbest overeenkomt met hetgeen geïnventariseerd. Je mag naar binnen en alle werkzaamheden uitvoeren. Je mag (vastgestelde) risicoklasse 1 materialen verwijderen volgens de betreffende werkinstructie.	Controleer of de staat van het asbest overeenkomt met hetgeen geïnventariseerd is. Je mag naar binnen en "beperkte werkzaamheden" uitvoeren. Je mag "Overige werkzaamheden" alleen uitvoeren in overleg met de asbestdeskundige Je mag materialen verwijderen volgens de betreffende werkinstructie die vallen onder laagrisico activiteiten.	Controleer of de staat van het asbest overeenkomt met hetgeen geïnventariseerd is. Je mag alléén naar binnen om de storing op te lossen
Wat mag ik niet doen?	Asbestverdachte materialen be- of verwerken.	-	Asbest verdachte materialen be- of verwerken.	Asbest verdachte materialen be- of verwerken. Vegen en stofzuigen.	Asbest verdachte materialen be- of verwerken. Vegen en stofzuigen.
Welke asbest gerelateerde PBM moet ik, naast de standaard voorgeschreven PBM gebruiken?	Afhankelijk van de situatie die je hebt ingeschat en je overleg met de WV-er.	Geen.	Geen.	Asbest gerelateerde PBM noodzakelijk bij betreding: - Wegwerp overall vlam vertragend type 5/6 - Wegwerp overschoenen of afwasbare veiligheidslaarzen.	Asbest gerelateerde PBM noodzakelijk bij betreding: - Halfgelaatsmasker met P3 filter - Wegwerp overall vlam vertragend type 5/6 - Wegwerp overschoenen of afwasbare veiligheidslaarzen.
Hoe verlaat ik de ruimte?				Na afloop van de werkzaamheden alle in de ruimte gebruikte middelen met een vochtige doek afnemen. Uitvoeren beperkte decontaminatie bij verlaten ruimte.	Na afloop van de werkzaamheden alle in de ruimte gebruikte middelen met een vochtige doek afnemen. Uitvoeren (beperkte) decontaminatie bij verlaten ruimte.