

G-36

De omgeving veiligstellen en veilig lokaliseren van gaslekken

versie 15-06-2024

Opdracht en aanwijzing

Wetens

Je krijgt de opdracht van een **WV** **1.1.1.1.1.1** of **WV** **1.1.1.1.1.2** of **WV** **1.1.1.1.1.3**. Het gaat om een werkplan of taakopdracht. De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een **NFP** **1.1.1.1.1.1** of **NFP** **1.1.1.1.1.2** of **NFP** **1.1.1.1.1.3** zijn.

Doelwens

Je krijgt de opdracht van een **WV** **1.1.1.1.1.1**. Het gaat om een werkplan of taakopdracht.
De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een **NFP** **1.1.1.1.1.1** of **NFP** **1.1.1.1.1.2** zijn.



Let op!

Als de rechter kantlijn aangeeft dat de gebruik of de mate van toezicht, mag een **WV** **1.1.1.1.1.1** of **NFP** **1.1.1.1.1.1** of **NFP** **1.1.1.1.1.2** of **NFP** **1.1.1.1.1.3** de omgeving veiligstellen en het gaslek lokaliseren.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VNO** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze **VNO** bevat extra risico's met:

Risico	Aansluiting van mensen omal staan in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel	Scherm de werkplek af. Laat mensen omal staan de werkplek verlaten. Plaats verhoorborden "Niet open staan en niet verlaten".
Risico	Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel	Verklein de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie $>10\%$ LEL is, verlat dan omal de werkplek. Gaaf het door aan de WV .
Risico	Gedwongen duiklingen.
Maatregel	Zorg dat je duiklingen niet gebruikt.
Risico	Breed omal explosiegroen.
Maatregel	Gebruik geen ontstekingstoestellen op of in de omgeving van de werkplek. Bij gebruik van motorisch gereedschap moet de AEG geactiveerd zijn.