

11 april 2024

Signeren van afsluiting

Signeren van een afsluiting. We onderscheiden twee soorten, te weten de goed treure en de rood witte lering. Het mechanisme bestaat van een gebied met een rood witte of geel zwarte lering in een tijdelijke voorstelling. Deze lering wordt door of in opdracht van de WV-er geplaatst. Alleen in opdracht van de WV-er mag de lering worden verwijderd.

Let op! Een permanent gevaarlijk gebied, situatie of component moet op een andere wijze worden afgezet of afgekernd.

Geelzwarte lering

Markering van een gevaarlijk gebied, situatie of component. Tussen de lering en de aanwezige locatie wordt een bufferzone van 2 meter aangehouden.

Stap 60007 over de lering. De lering verwijderd of het maken van een inwijding mag alleen in opdracht van de WV-er door minimaal een TW.

