

10 april 2024



Informatiekaart Vf verbindingen Transport

Je bent een **voelbaar persoon**. Je mag alle normale activiteiten uitvoeren in de verbinding (hubs en lijnen) van het domein Transport. Daarnaast mag je toestel houden en mag je een Wf, WfP, Vf of VOP uitvoeren bij hun activiteiten.

Je brengt **vol verbindingen aan en vereijdt deze**.

Let op: Voor Vf-activiteiten een **aanv. secundaire en tertiaire LS installaties** in het domein Transport heb je een aparte aanwijzing Vf LS Transport nodig.

Voor welke Wf's kan je opdracht krijgen?

Vers

Algemeen

E-204: **Beheeren en vereijden***

Stations

E-202: Niet elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakelruimten, of verbindings

Hubbels

E-200: Werkzaamheden aan volgevoerde HV/MV hubbels uitvoeren

E-202: HV- en MV hubbels vereijden

E-203: Toezicht bij andere werkzaamheden in de grond in de buurt van een MV of HV net

E-204: (Onder toezicht van HV of MV) kabel die buiten gebruik is, af de grond verwijderen

E-208: HV- en MV hubbels selecteren en trekken

Lijnen

E-241: Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

E-242: Niet toezicht op werkzaamheden in de buurt van HV-lijnen

* Betreft alleen het aanbrengen en vereijden van volaarden in leidingen die lijnen

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder toezicht van of begeleid. Het is ook niet de opdracht.
- Voor een LMR of voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevaarzone en houd ook rekening met de veiligheidsbeheerders.
- Voor moet werkzaamheden af die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid gaat altijd voorop.