

Doel

Veilig werken aan (afwezig) besturings- of werk- en beveiligingsinstallaties, telecommunicatie of beveiligingsinstallaties, zowel in gelijkspanning- als in wisselspanning- installaties.

Aanwijzing en opbouw

In bijlage 1 is opgesloten een van WPL-01 of WPL-000000 als minimum een RI en er wordt rekening gehouden met de taken behorend bij de aanwijzing volgens de EBI-013.

In meet- en WPL-01, WPL-02, WPL-03, WPL-000000 of WPL-000000 zijn:

Geef een foto mee als werk- taak. Dit meet- en WPL-01, WPL-02, WPL-03, WPL-000000 of WPL-000000 moet worden vastgelegd.

Risico's en maatregelen

In bijlage 4.1 van de EBI-013 kunt u lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Wat wordt in deze WPL toegevoegd aan risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanning, elektrische stroom, kort- of bliksemlading.

Maatregel: Gebruik PWB's, schakel spanning, elektrische stroom af.

Risico: Beschadiging bij te sterk aanraken/afgeven, gemeten of door.

Maatregel: Gebruik van werktuig, schakel de werkschakel af, afsluiten het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril
afgevoerd



Veiligheidsvoetbedekking
afgevoerd



Veiligheidsvest



Veiligheidskous
afgevoerd



Veiligheidsbroek



Veiligheidskous
afgevoerd

Veiligheidsmiddelen



Veiligheidskous
afgevoerd



Veiligheidsvoetbedekking
afgevoerd



Veiligheidsvest
afgevoerd