

G-15 HD-aansluitleidingen veilig aanleggen en in bedrijf nemen

versie 15-04-2024

Opdracht en aanpak

In het G-15 opdracht van een WV [vanaf](#) of WV [naar](#) de aanpak.
De WV houdt tijdens de werkzaamheden een het gemeentelijke HD-net constant in beeld.
Tijdens de overige werkzaamheden heeft de WV de taak van toezicht.
Je moet een WVP [vanaf](#) of WVP [naar](#) zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een WCP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VMO brengt extra risico's met.

Risico: Aansluiting van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Plaats waarschuwingsborden 'Voor, open naar en laten verlaten'.

Risico: Ongecontroleerde afsluiting van gas.

Maatregel: Verifieer de werkplek. Bij de hele tijd de gasaanwijzingen meten. Als de gasaanwijzing >10% LEL is, verlaat het gebied de werkplek. Gaat het door van de WV.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen
verplicht



Veiligheidsmiddelen
zoals de HD-
aansluitleiding

Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen
zoals de HD-
aansluitleiding



Veiligheidsmiddelen
zoals de HD-
aansluitleiding



Werkzaam