

## Gastechische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechische bedrijfsruimten

versie 01-04-2023

### Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV *xxxxxx*. Na een workshop of aanwijzing.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een VOP *xxxxxx* of PVP *xxxxxx* zijn. Als dat nodig is, wordt je bij deze werkzaamheden door iemand van VOP geholpen.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VMO brengt extra risico's met:

**Risico:** Ongecontroleerde afstrooming van gas.

**Maatregel:** Verklein de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het door aan de WV.

**Risico:** Gevalleerde stroomtoeslag.

**Maatregel:** Zorg dat je stroomtoeslag kunt gebruiken.

**Risico:** Aansluiting van veiligheidsmiddelen.

**Maatregel:** Gebruik extra PBM's volgens VMO G-47.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Ademhalings-  
bescherming  
inhaleren



Oogbescherming



Gevalleerde slag  
in een afgesloten  
ruimte

#### Veiligheidsmiddelen



Beveiligingsmiddelen  
om te voorkomen dat  
andere mensen  
inlopen



Beveiliging  
om te voorkomen dat  
andere mensen  
inlopen



Beveiliging