

Gastechische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechische bedrijfsruimten

versie 15-06-2016

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een NVU *xxxxxx* via een werkplan of maatregelplan.

De NVU bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een NVU *xxxxxx* of NVU *xxxxxx* zijn. Het is belangrijk, want je bij deze werkzaamheden door contact met VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VAO brengt extra risico's mee:

Risico: Ongecontroleerde uitbarsting van gas.

Maatregel: Verifieer de veiligheid. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het door aan de NVU.

Risico: Gevalrisico van duichtingen.

Maatregel: Zorg dat je duichtingen juist gebruikt.

Risico: Aansluiting van veiligheidsmiddelen.

Maatregel: Gebruik extra PBM's volgens VAO G-47.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Ademapparaat
voor bescherming
tegen
gas



Valbescherming



Veiligheidsbril
voor bescherming
tegen
vuur

Veiligheidsmiddelen



Gasdetectieapparaat
voor detectie van
gas



Valbescherming
voor bescherming
tegen
val



Blusapparaat