



## Informatiekaart AVP G-netten

Je bent een Allround Vakbekwaam Persoon. Je mag alle werkzaamheden in de gasnetten (HD en LD) uitvoeren. Ook mag je alle BedieningsHandelingen (BH) uitvoeren.

Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

### VWI's

#### Werkzaamheden in meterkasten

- G-06: Gasmeters  $\leq$  G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
- G-07: Binneninstallaties en meteropstellingen  $\leq$  G25 veilig beproeven op dichtheid
- G-08: Binneninstallaties  $\leq$  G25 veilig ontluichten
- G-09: Gasmeters HD of  $>$  G25 LD veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
- G-10: LD-meteropstellingen  $\leq$  G25 inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden

#### Werkzaamheden in aansluitingen

- G-11: Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen **veilig** aansluiten en in gebruik nemen
- G-12: LD-aansluitleidingen **veilig** beproeven op sterkte en dichtheid
- G-13: LD-aansluitleidingen **veilig** ontluichten
- G-14: **Veilig** werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen, exclusief hoofdkraan
- G-15: HD-aansluitleidingen veilig aanleggen en in gebruik nemen
- G-16: Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming)
- G-17: Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)

#### Werkzaamheden in netten

- G-20: LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
- G-21: HD- leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
- G-22: HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte
- G-23: HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op dichtheid
- G-24: Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen
- G-25: HD-leidingen veilig stoppelen
- G-27: PE-leidingen en PE- en PVC- aansluitleidingen veilig knevelen in HD- en LD-netten
- G-28: Hulpstukken veilig lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten
- G-29: Hulpstukken veilig lassen op staal in bestaande HD- en LD-leidingen

**Lees verder op pagina 2.**

## VWI's

### Bijkomende werkzaamheden in netten

- G-01: Leidingen identificeren om veilig gastechnische werkzaamheden te kunnen uitvoeren
- G-31: Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren
- G-35: Veilig bovengronds gaslekzoeken
- G-36: De omgeving veiligstellen van en veilig lokaliseren van gaslekken
- G-37: Lekken veilig repareren in HD- en LD-leidingen
- G-41: Veilig gasmonsters nemen in HD- en LD-netten
- G-42: Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen
- G-43: Grondafsluiters en appendages veilig controleren in HD- en LD-netten
- G-45: KB-metingen veilig uitvoeren
- G-46: Meetdraden veilig aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen
- G-47: Veilig werken met aardgascondensaat

### Werkzaamheden in stations en gastechnische bedrijfsruimten

- G-50: Niet-gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
- G-51: Functionele inspecties veilig uitvoeren aan gastechnische installaties en meteropstellingen > G25
- G-53: Werkzaamheden aan EVHI's veilig uitvoeren

### Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van aardgas, zoals verstikking, verbranding en explosie. Werk daarom nooit in de gevarezone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden uit de warmtetabel.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.