

### Doel

Vrijig aanpassingen aan veiliggestelde installaties of uitwisseling van veiliggestelde primaire componenten (waaronder distributietransformatoren) uitvoeren.

### Aanwijzing en Opdracht

#### Opdracht 13

Je krijgt de opdracht van een Wfvo of Wfvo-adv, of een DC.

Wat deze werkzaamheden met twee personen is.

Je moet minimaal een VPvo zijn.

By deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOPvo geholpen.

Deze een medewerker zonder aanwijzing mag dit werk doen. Deze moet minimaal een VPvo worden/worden bevoegd houden.

#### Opdracht 16

Je krijgt de opdracht van een Wfvo, of een DC.

Wat deze werkzaamheden met twee personen is.

Je moet minimaal een VPvo zijn.

By deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOPvo geholpen.

Deze een medewerker zonder aanwijzing mag dit werk doen. Deze moet minimaal een VPvo worden/worden bevoegd houden.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de SD-BRD kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VOPvo wordt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovernde delen, elektrische ontlading, kort of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's, Scherm spanningsovernde delen of: Niet uitlopende afstand.

Risico: Beschadiging bij door aanraking van personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Gebruik van veiligheid, Scherm de werkgel of er moet zo nodig veiligheidsmaatregelen. Ondersluit het werk.