

Processchema LS bij GO

Bijlage 3a versie 15-04-2025
behorend bij de BEI-BLS

In dit schema is de aangegeven WV altijd de voor dat deel verantwoordelijke WV; bij een mono-werkplan is dat steeds dezelfde; bij een duo-werkplan moet er overdracht tussen de WV'n plaats te vinden zodat er op elk moment slechts één WV verantwoordelijk is.

OIV = Operationeel Installatie Verantwoordelijke
WV = Werkverantwoordelijke
BD = Bedieningsdeskundige
PL = Ploegleider
(A)VP = (Allround) Vakbekwaam Persoon
WP = Werkplan
BP = Bedieningsplan
VM = Veiligheidsmaatregelen

