

Veilig werken aan bestaande LD-aansluitleidingen exclusief hoofdraan versie 11-04-2025

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een **WV** **WV** of **WV** als een werfplan of
resepdracht.

Bij het inwendig gebruik van een speciale elektrische stijl opdracht is een werfplan (zie
bijlage 1).

De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een **VP** of **RFP** of **RFP** of **RFP** zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VOP** geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VAO** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Hierook in deze **VW** brengt extra risico's mee.

Risico Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werfplaats.

Maatregel Scherm de werfplaats af / Laat mensen en/of dieren de werfplaats verlaten.
Plaats veiligheidswaarschuwingen op een veilige afstand.

Risico Ongecontroleerde uitstraling van gas.

Maatregel Vertheer de werfplaats. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de
gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werfplaats. Geef het door aan de **WV**.

Risico Ongewenste knippruimte.

Maatregel Scherm de werfplaats af. Zorg dat er een vangnetwacht is.

Risico Zwaartekracht in de knippruimte.

Maatregel Maak er gebruik de gasconcentratie. Gebruik alleen elektrische apparatuur die je mag
gebruiken in bestemde ruimten.