

E-119-219

HS en MS labels selecteren en knippen

11 april 2019

Doel

Volg een HS of MS label selecteren met selectietoetsen en veilig knippen met een veiligheidsapparaat.

Aanwijzing en Toelichting

Diagram 13

De knip de opdracht van een WS₁ of WS₂...WS_n na een 00.

Waar deze werkzaamheden met minimaal twee personen zijn.

De meest minimaal een WS₁ of WS₂ verbindingen samen met minimaal een VP₁ of VP₂ verbindingen zijn.

Diagram 14

De knip de opdracht van een WS₁ na een 00.

Waar deze werkzaamheden met minimaal twee personen zijn.

De meest minimaal een WS₁ samen met minimaal een VP₁.

Waar's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de 00-005 kan je lezen welke algemene maat's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VM brengt extra risico's met