

## E-45

# Een lichte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren

versie 11-04-2019 (behoorend bij de BSI-BLS)

### Doel

Een lichte mantelschade van een onder spanning staande KUNSTSTOF LS-kabel veilig repareren.

### Toepassingsgebied

Deze VVI geldt voor activiteiten die niet of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de TV anders heeft bepaald.

### Aanwijzing en Opdracht

De hoogte de opdracht van een VPI<sub>1</sub>, VPI<sub>2</sub> of VPI<sub>3</sub> via minimaal een RD.

#### Kabel 1 10 mm<sup>2</sup> Cu of 3 30 mm<sup>2</sup> Al

De meet van VPI<sub>1</sub> of VPI<sub>2</sub> via een VPI.

#### Kabel 1 10 mm<sup>2</sup> Cu of 1 30 mm<sup>2</sup> Al

Voor deze opdracht moet 2 personen uit de meet van VPI<sub>1</sub> of VPI<sub>2</sub> via een VPI. De meet werkzaamheden wordt in deze situatie van VOP gedomd.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BSI-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VVI brengt extra risico's mee:

**Risico:** Persoonlijke letsel door aanraking van spanningsgevoelige delen, aard- of kortsluiting  
**Maatregel:** Gebruik PWB's. Scherm spanningsgevoelige delen af.

**Risico:** Betrouwbare tijd door werkzaamheden, personen of dieren, verkeer  
**Maatregel:** Gebruik een waarsch. Scherm de werkplek af en roept werkzaamheden. Onderbreek het werk.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsvest



Veiligheidsbril



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous



Veiligheidskous